

С некоторых пор владелец дома или дачи все чаще и с неудовольствием обращает внимание на то, что деревянные полы в комнатах начинают почему-то поскрипывать и на них появляются дефекты: вспучивание, прогибы. Или хуже того - следы гниения. Становится ясно: без ремонта не обойтись.

Этого, впрочем, никому не удастся избежать, так как полы эксплуатируются постоянно. Кстати, существуют даже нормативные сроки службы различных напольных покрытий. Например, при качественном профессиональном монтаже дощатые полы способны прослужить от 30 до 50 лет. Правда, этот срок сильно укоротится, если во время строительства допущен какой-нибудь, даже малозаметный, конструктивный брак. Неприятности могут возникнуть и из-за неудовлетворительных условий эксплуатации жилища. Допустим, если в домашнем подвале постоянно сыро, дощатый материал будет все время активно впитывать влагу и быстро сгниет.

Существует несколько характерных повреждений деревянного пола (из обычных или шпунтованных досок), на которые следует обратить внимание. Это истирание, прогиб, скрип, увеличение зазоров между половицами, их коробление, рассыхание и гниение.



